

DECYZJA nr 180/09

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (t.j.: Dz.U. 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.), § 12 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 121, poz. 1138) w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 KPA, w związku ze stwierdzeniem w dniu 09-07-2009r., podczas czynności kontroli – rozpoznawczych, przeprowadzonych przez asp. sztab. Arkadiusz Pawlik naruszenia przepisów przeciwpożarowych, powodującego zagrożenie życia ludzi w budynku Przedszkola nr 6 w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Wolności 11.

nakazuje się

Dyrektorowi Przedszkola nr 6 w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Wolności 11, wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

1. Wypożyczyć obiekt w obudowane i zamykane drzwiami klatki schodowe, wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu.
Podstawa prawa – § 245 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
Termin wykonania obowiązku: 30.12.2010r.

2. Zamknąć pomieszczenia piwniczne w budynkach przedszkola drzwiami o odporności ogniowej EI 30.
Podstawa prawa – § 250 ww. rozporządzenia.
Termin wykonania obowiązku: 30.12.2010r.

3. Zamknąć pomieszczenia poddasza drzwiami o odporności ogniowej EI 15.
Podstawa prawa – § 250 ww. rozporządzenia.
Termin wykonania obowiązku: 30.12.2010r.

4. Wypożyczyć korytarze ewakuacyjne przedszkola, oświetlone wyłączone światłem sztucznym w instalacje oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego.
Podstawa prawa – § 181.3.2d ww. rozporządzenia.
Termin wykonania obowiązku: 30.10.2010r.

Stosownie do postanowienia § 12 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r. właściciel lub zarządca budynku, w którym warunki ewakuacji dają podstawę do uznania go jako zagrożający życiu ludzi, powinien zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Na podstawie § 2 ust. 2 cytowanego powyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury, dopuszcza się by nakazany obowiązek był spełniony w sposób inny niż podany w powołanym rozporządzeniu, z zachowaniem trybu postępowania określonego w tym przepisie prawa.

UZASADNIENIE

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest m.in. zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Zapewnienie możliwości bezpiecznego opuszczenia miejsca zagrożonego pożarem stanowi jeden z zasadniczych obowiązków, jakie przepisy nakładają na projektantów, inwestorów i właścicieli budynków.

Warunki ewakuacji polegają w szczególności na zapewnieniu odpowiedniej, bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzielen dróg ewakuacyjnych, zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych przed zadymienieniem, zachowaniu dopuszczalnych długości i szerokości oraz prawidłowego oświetlenia dróg ewakuacyjnych. Nie zapewnienie dla tych elementów odpowiednich parametrów w zakresie określonym przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. nr 58, poz. 563) powoduje, że obiekt można uznać za zagrażający życiu ludzi. W § 12 tego rozporządzenia zaliczono do tych warunków między innymi: nie zabezpieczenie przed zadymienieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno – budowlanych w określony w nich sposób oraz wyposażenie w oświetlenie ewakuacyjne w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL II. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) stanowiące ww. przepisy techniczno budowlane, w § 245 wymaga stosowania klasek schodowych obudowanych i zamkniętych drzwiami oraz wyposażonych w urządzenia zapobiegających zadymienieniu lub służących do usuwania dymu między innymi w budynkach zaliczonych do kategorii wysokości niskich i średniowysokich, zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL-II. § 181 ww. rozporządzenia MI określa obiekty w których wymagane jest stosowanie oświetlenia ewakuacyjnego. Podczas kontroli stwierdzono brak oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach przedszkole. W § 250 i 251 ww. rozporządzenia określono klasę odporności pożarowej drzwi prowadzących do pomieszczeń piwnicznych i drzwi prowadzących na poddasza. W budynku przedszkole drzwi prowadzące do pomieszczeń piwnicznych muszą być zamknięte drzwiami o odporności ogniowej EI 30, natomiast drzwi do pomieszczeń poddasza w części niskiej – EI 15.

W trakcie czynności kontroli – rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 09-07-2009r., stwierdzono, że budynek dający podstawę do uznania go za zagrażający życiu ludzi powinien: powyższe warunki dające podstawę do uznania go za zagrażający życiu ludzi powinien:

- Nie zabezpieczono przed zadymienieniem klaski schodowej.
- Nie wyposażono klaski schodowej w urządzenie zabezpieczające przed zadymienieniem lub służące do usuwania dymu,
- Nie wyposażono budynku w instalację oświetlenia ewakuacyjnego
- Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL II,
- Budynek posiada wysokość ponad 12m – średniowysoki.

W przypadku, uznania budynku za zagrażający życiu ludzi właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany, zgodnie z § 12 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r, zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Zgodnie z § 207 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, warunki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, należy stosować również z uwzględnieniem § 2 ust. 2 do budynków istniejących, jeżeli zagrażają one życiu ludzi.

Biorąc pod uwagę konieczność pełnego wyeliminowania uchybień, powodujących zagrożenie życia ludzi w obiekcie, należało orzec jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Ponieważ dostosowanie istniejących budynków do wymagań obowiązujących obecnie przepisów może być utrudnione, wskazano w przedmiotowej decyzji, w myśl § 2, ust. 2 cyt. rozporządzenia, do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, z uwzględnieniem warunkowań wynikających z istniejącego stanu budynku, w tym także dopuszczono możliwość wyboru rozwiązań techniczno - budowlanych w zakresie wyboru systemu i sposobu ochrony przed zadymieniem klatek schodowych. Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. W. Stwosza 36 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 Kpa). Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 Kpa).

O t r z y m u j a :

1. adresat
2. a/a MK
3. a/a MZ

D o w i a d o m o ś c i :

1. Powiatowy Inspektorat
- Nadzoru Budowlanego w Rybniku



~~KOMENDANT MIEJSKI~~
~~Państwowej Straży Pożarnej~~
ml. bryg. mgr inż. Eryk Jaworski

Na podstawie art. 26 ust.1, ustawy z dnia 1991.08.24. o Państwowej Straży Pożarnej (t. Dz. U. 2002.147.1230 z późn. zm.) oraz art. 104 KPA (t. Dz. U. 2002.110.968 z późn. zm.), w związku z uchybieniem naruszającym przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole z czynności kontroli - rozpoznawczych z dnia 09-07-2009 r. przeprowadzonych przez asp. sztab. Arkadiusz Pawlik w *Przedzkoju nr 6, Czerwionka - Leszczyny ul. Wolności 11* nakazuje się Dyrektorowi Przedzskola wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

1. Zapewnić wymaganą wydajność hydrantów wewnętrznych 25 - 1,0 dm³/s przy ciśnieniu nie niższym niż 0,2 MPa.
Podstawa prawna: § 18 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz. U. 2006.80.563.).
Termin realizacji: 30-12-2010 r.
2. Doprowadzić instalację piorunochronną do pełnej sprawności.
Podstawa prawna: § 4 ust. 1 pkt 2 ww. rozporządzenia, w związku z art. 62 ust. 1 Ustawy z dnia 7.07.1994 Prawo budowlane (t.j. Dz. U. nr 106, poz. 1126 z 2000 r., z późn. zm.).
Termin realizacji: 30-12-2009r.
3. Wyposażyć budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.
Podstawa prawna: § 4.2. ww. rozporządzenia, w związku z § 183.2. rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
Termin realizacji: 30-12-2009 r.
4. Oznakować miejsce lokalizacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu znakami zgodnymi z PN.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 ww. rozporządzenia.
5. Oznakować miejsce lokalizacji kurka głównego instalacji gazowej.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt. 4d ww. rozporządzenia.
6. Termin realizacji: 30-08-2009 r.
Zaktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu.
Podstawa prawna: § 6.3 ww. rozporządzenia.
7. Termin realizacji: 30-09-2009r.
Przewody instalacji hydrantowej oraz przewody instalacji bytowej podłączone do instalacji hydrantowej, wykonane z materiałów palnych, obudować ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60
Podstawa prawna: § 21 ust. 3 ww. rozporządzenia.

U Z A S A D N I E N I E

Podczas czynności kontroli - rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 09-07-2009r., na podstawie upoważnienia Komendanta Miejskiego PSP w Rybniku z dnia 09-07-2009r., kontrolujący stwierdził występowanie w kontrolowanym obiekcie, usterek polegających na tym, że:

1. stwierdzono niesprawność instalacji hydrantowej i piorunochronnej,
2. nie oznakowano miejsca usytuowania wyłącznika prądu i zaworu gazu,
3. nie przedstawiono aktualnej instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu,
4. nie zabudowano wyłącznika ppoż. dla budynku - części starej
5. przewody PCV instalacji bytowej podłączono do stalowych przewodów instalacji hydrantowej

Usterki stwierdzone podczas tych czynności opisane zostały w protokole, stanowią one naruszenie ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej, która stanowi w art. 4

Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

- 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- 2) wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze,
- 3) zapewnić konserwację urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
- 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- 5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
- 6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
- 7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego niebezpiecznego zagrożenia.

Szczegółowe zasady spełnienia wymagań określonych w ww. ustawie zawarto w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów.

Pkt 1.- § 18 rozporządzenia. Podczas czynności kontrolnych przedstawiono protokoły z badania ciśnienia i wydajności instalacji hydrantów wewnątrznych. Zgodnie z protokołami instalacja hydrantowa wewnętrzna nie jest sprawna, gdyż nie zapewnia wymagane ciśnienia i wydajności wodnej. Zgodnie z § 18 - Minimalna wydajność poboru wody mierzona na wylocie przewodnicy powinna wynosić: dla hydrantu 25 – 1 dm³/s. Ciśnienie na zaworze odcinającym hydrantu wewnętrzznego powinno zapewniać wydajność określoną w ust. 1 dla danego rodzaju hydrantu wewnętrzznego, z uwzględnieniem zastosowanej średnicy dyszy prądowej, i być nie niższe niż 0,2 MPa.

Pkt 2.- § 4.1 pkt 2 ww. rozporządzenia – W obiektach i na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie czynności, które mogą spowodować pożar. Zabronione jest użytkowanie instalacji, urządzeń i narzędzi niesprawnych technicznie lub w sposób niezgodny z przeznaczeniem albo warunkami określonymi przez producenta, jeżeli może się to przyczynić do powstania pożaru, wybuchu lub rozprzestrzenienia ognia. Podczas przeprowadzonych czynności kontroli – rozpoznawczych przedstawiono dokumenty potwierdzające przeprowadzenie kontroli i badań instalacji piorunochronnej. Z przedstawionych protokołów wynika, że instalacja ta jest niesprawna. Bezpośredni obowiązki oraz czasookresy powyższych obowiązków zawarte są w art. 61 i 62 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Pkt 3.- § 4.2.-Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem mieszkalnych, wyposażają budynek, obiekt, zgodnie z wymaganiami wyjątkiem budynków mieszkalnych, wyposażają budynek, obiekt, zgodnie z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych, w przeciwpożarowe wyposażenie instalacji prądu. Kontrola w obiekcie wykazała, że w części tzw. starej nie ma zabudowanego wyposażenia ppoż. prądu.

§ 183. rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12-04-2002 r. (Dz.U. 2002.75.690 ze zmianami)

2. Przeciwpożarowy dopływ prądu do wszystkich obwodów, z wyjątkiem obwodów zasilających instalacje i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne podczas pożaru, należy stosować w strefach pożarowych o kubaturze przekraczającej 1000 m³ lub zawierających strefy zagrożone wybuchem.

3. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu powinien być umieszczony w pobliżu głównego wejścia do obiektu lub złącza i odpowiednio oznakowany.

4. Odciecie dopływu prądu przeciwpożarowym wyłącznikiem nie może powodować samoczynnego złączenia drugiego źródła energii elektrycznej, w tym zespołu prądoworczonego, z wyjątkiem źródła zasilającego oświetlenie awaryjne, jeżeli występuje ono w budynku.

Pkt 4.- § 4.2 pkt 4b oraz 4d rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.04.2006r., w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

- Właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych, jednorodzinnych, oznakowują znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa między innymi:

- miejsca usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic

- miejsce usytuowania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

Pkt 5.- § 4.2 pkt 4d ww. rozporządzenia - właściciele, zarządcy lub użytkownicy budynków oraz placów składowych i wiat, z wyjątkiem budynków mieszkalnych jednorodzinnych oznakowują, znakami zgodnymi z Polskimi Normami dotyczącymi znaków bezpieczeństwa między innymi miejscami usytuowania kurków głównych instalacji gazowej.

Pkt 6.- § 6.3 ww. rozporządzenia - Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być poddawana okresowej aktualizacji, co najmniej raz na dwa lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Pkt 7.- § 21 3. Przewody instalacji, z której pobiera się wodę do gaszenia pożaru, wykonane z materiałów palnych, powinny być obudowane ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60. Warunek ten nie dotyczy pionów prowadzonych w klatkach schodowych wydzielonych ścianami i zamkniętymi drzwiami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 30. W rozpatrywanym przypadku przewody zasilające hydrant wewnętrzny 52 zlokalizowany w pomieszczeniu przyłącza, wykonano z PVC.

POUCZENIE

W przypadku zmiany swojego adresu, strony oraz ich przedstawiciele mają obowiązek zawiadomić o tym organ administracji publicznej. W przypadku zaniedbania tego obowiązku doręczenie pisma pod dotyczącym adresem ma skutek prawny (art. 41 Kpa)

Od niniejszej decyzji służy prawo wniesienia odwołania w terminie do 14 dni do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w Katowicach ul. Wita Stwosza 36, za pośrednictwem Komendy Miejskiej PSP w Rybniku.

Otrzymują:

1. Zobowiązany,
2. KMPSP w Rybniku - MK
3. KMPSP w Rybniku - MZ



KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej

md. bryg. mgr inż. Eryk Jaworski

ap



Jarzębiną”

Przedszkole nr 6 „Pod

**ul. Wolności 11
44-230 Czerwionka-Leszczyny
tel/fax.: 0 32 4311517
email: przedszkole6czerwionka@op.pl**

Czerwionka-Leszczyny, 05.01.2010 r.

P.6 – 0911/2/2010

Pożarnej

**Komendant Miejski
Państwowej Straży**

w Rybniku

Dot. Decyzji nr 169/09 nr MOK - 0231/169/09/MZ z dnia 15.07.2009,
Decyzji nr 180/09 nr MK – 0231/180/09/MZ z dnia 16.07.2009

Dyrektor Przedszkola nr 6 „Pod Jarzębiną” informuje o wykonaniu zaleceń wydanych w decyzji nr 169/09

- wpisano do wykazu prac remontowych do planu budżetu na rok 2010
- doprowadzić instalację piorunochronną do pełnej sprawności – wykonano - protokół z 19.11.2009 r. ,
- wyposażyć budynek w przeciwpożarowy wyłącznik prądu – prace są w trakcie realizacji, opóźnienie wynika z konieczności dodatkowych uzgodnień z Vattenfall – planowane zakończenie prac 27.02.2010 r.
- oznakować miejsce lokalizacji wyłącznika przeciwpożarowego prądu znakami zgodnymi z PN – wykonano
- oznakować miejsce lokalizacji kurka głównego instalacji gazowej – wykonano
- zaktualizować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu – wykonano
- przewody instalacji hydrantowej oraz przewody instalacji bytowej podłączone do instalacji hydrantowej, wykonane z materiałów palnych, obudować ze wszystkich stron osłonami o klasie odporności ogniowej co najmniej EI 60 - wykonano

Zalecenia wydane w decyzji nr 180/09 zostały wpisane do wykazu prac remontowych do planu budżetu na rok 2010.

PROTOKÓŁ

ustaleń z czynności kontrolno-rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie art.23 ust.1 i art.13 ustawy z dnia 24.08.1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej /j.t.Dz.U.2002.147.1230. z późn. zm./, oraz § 10 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.10.2005r. w sprawie czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz osób uprawnionych do ich przeprowadzania /Dz.U.2005.225.1934./.

ml. kpt. Arkadiusz Pawlik – ml. specjalista w KM PSP w Rybniku nr legitymacji służbowej 74

stopień, tytuł, imię i nazwisko - stanowisko, nazwa jednostki organizacyjnej

na podstawie upoważnienia z dnia 06-09-2011r., wydanego przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku nr MZ.014.100.11, przeprowadził w dniu 14-09-2011r., czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie ochrony przeciwpożarowej w **Przedszkolu nr 11 w Czerwionce – Leszczynach przy ul. Morcinka 6**

nazwa i adres instytucji

Czynności przeprowadzono w obecności: Teresa Rauk - dyrektor

imię, nazwisko, stanowisko służbowe przedstawiciela kontrolowanej jednostki

Zakres czynności: kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych

Wykaz badanych obiektów: **Przedszkole nr 11, Czerwionka – Leszczyny ul. Morcinka 6.**

W toku działań kontrolno-rozpoznawczych ustalono co następuje:

Ustalenie stron. Właścicielem budynku jest Gmina i Miasto Czerwionka - Leszczyny. Zarządcą budynku jest Dyrektor Przedszkola Pani Teresa Rauk. Zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza GiM Cz-L nr 0151/216/2007 z dnia 05-12-2007r., za stan bezpieczeństwa pożarowego w budynku odpowiada dyrektor przedszkola – trwały zarząd.

Przedmiot kontroli: Przedmiotem kontroli jest budynek przedszkola nr 11 zlokalizowany w Czerwionce Leszczynach przy ul. Morcinka 6. Budynek ten jest obiektem 3 kondygnacyjnym, podpiwniczonym, wolnostojącym, przeznaczonym dla jednoczesnego przebywania do 145 dzieci oraz 26 osób personelu. Dzieci przebywają w 6 salach umieszczonych: 3 – na parterze oraz 3 na piętrze. Dodatkowo na piętrze umieszczono salę gimnastyczną dla jednej z grup dzieci. Podstawową funkcją budynku jest prowadzenie działalności w zakresie wychowania przedszkolnego. 3 kondygnacja przeznaczona jest na pomieszczenia mieszkalne ZL IV. Pomieszczenia mieszkalne nie są wydzielone od pomieszczeń przedszkola. 2 kondygnacja przeznaczona jest na pomieszczenia sal przedszkola, pomieszczenia administracyjne i kuchni. 1 kondygnacja jest przeznaczona na biura przedszkola, sale przedszkolne i kuchnię.

Warunki techniczno-budowlane obiektu:

Powierzchnia zabudowy 767m², użytkowa 1671m², wysokość ok 11m – brak możliwości wykonania pomiaru, kubatura 7978,96m³.

Konstrukcja budynku - Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowanej z cegły, stropy żelbetowe. Dach drewniany, przekrycie z blachy oraz w części z gontu bitumicznego. Długość dojścia z sali do wyjścia ewakuacyjnego przy 2 dojściach nie przekracza 40 m.

Warunki ochrony przeciwpożarowej.

- klasa odporności pożarowej określona w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego „D”, wymagana „B”
- kategoria zagrożenia ludzi ZLII i ZLIV,
- obciążenie ogniowe do 500 MJ/m² – pomieszczenie techniczne w piwnicy,
- z obiektu na zewnątrz prowadzą 3 wyjścia w tym 2 spełnia wymagania w zakresie szerokości drzwi. Wejście główne z drzwiami o szerokości 160cm, otwieranymi na zewnątrz budynku. 2 wyjście prowadzi z korytarza parteru na plac wewnętrzny przedszkola przez przedsionek, w którym zabudowano drzwi skrzydłowe o szerokości 90cm otwieranymi na zewnątrz. sali zlokalizowanej na parterze. 3 wyjście zlokalizowano w pomieszczeniu kuchni.
- drzwi wyjść ewakuacyjnych otwierają się na zewnątrz obiektu.
- długość dojść ewakuacyjnych przy 2 dojściach nie została przekroczona. Ewakuacja z piętra odbywa się 2 klatkami schodowymi.
- Budynek posiada 2 wewnętrzne klatki schodowe: otwartą, nieoddymianą – główną: szerokość biegów 104cm, szerokość spoczników 110cm, oraz zamykaną drzwiami zwykłymi, nieoddymianą – boczną: szerokość biegów 110cm, szerokość spoczników 110cm.

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Mgr Teresa Rauk

Strefy Pożarowe i wydzielania : Budynek stanowi 1 strefę pożarową. Pomieszczenia piwniczne budynku nie są powiązane funkcjonalnie z pomieszczeniami dydaktycznymi przedszkola. W piwnicy zlokalizowano pomieszczenia techniczne, w tym pralnię, węzeł cieplny i pomieszczenie licznika gazu. Pomieszczenia piwniczne nie jest zamykane drzwiami przeciwpożarowymi.

Instalacje w obiekcie:

Elektryczna. Przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczono w korytarzu głównym na parterze oraz przy głównym przyłączu w piwnicy. Wyłącznik prądu nie jest oznakowany zgodnie z PN. Przedstawiono protokoły z badania rezystancji izolacji instalacji elektrycznej dla wszystkich pomieszczeń z dnia 08-02-2010r. Badanie wykonał Marek Skrobek upr. D/17/659/10.

Odgromowa. Budynek jest wyposażony w instalację odgromową w wykonaniu zwykłym. Przedstawiono protokoły z badania instalacji odgromowej z dnia 24-03-2011r. Badanie wykonał Marek Skrobek upr. D/17/659/10.

Hydranty zewnętrzne i droga pożarowa. Hydranty zewnętrzne są własnością PWiK w Czerwionce - Leszczynach. Obok przedszkola zlokalizowano 2 hydranty. Nie przedstawiono dokumentacji z badania ciśnienia i wydajności hydrantów zewnętrznych. Dojazd pożarowy jest możliwy od strony ulicy Morcinka. Droga pożarowa przebiega w odległości do 5 m od ścian przedmiotowego budynku. Droga pożarowa nie zapewnia przejazdu pojazdom straży pożarnej z koniecznością zawracania.

Instalacja kominowa – dymowa i wentylacyjna. Budynek wyposażono w instalację wentylacyjną grawitacyjną. Przewody instalacji wentylacyjnej zostały wykonane z materiałów niepalnych. Przedstawiono protokół z kontroli stanu technicznego i czyszczenia przewodów kominowych z dnia 07-04-2011r. Badania wykonał Adam Wieczorek.

Instalacja oddymiania. Brak instalacji oddymiania w obu klatkach obiektu.

Instalacja gazowa. Główny zawór gazu umieszczono na ścianie zewnętrznej budynku. Przedstawiono protokół z badania szczelności instalacji gazowej z dnia 27.04.2011r. Badanie wykonał Jan Piecha upr. 279/D3/276/04.

Instalacja oświetlenia ewakuacyjnego. Budynek nie jest wyposażony w instalację oświetlenia awaryjnego - ewakuacyjnego. Przedszkole jest czynne w godzinach 7.00. do 16.00.

Hydranty wewnętrzne. Instalacja hydrantowa DN 25 została wykonana z rur stalowych. Do przewodów instalacji wodociągowej wykonanej ze stali podłączono przewody instalacji wodnej wykonane z tworzywa sztucznego /PP/. Przedstawiono protokół z badania ciśnienia i wydajności instalacji hydrantowej wewnętrznej z dnia 16-03-2011r., badanie wykonał Grzegorz Los – Instalacja nie spełnia wymagań w zakresie ciśnienia i wydajności, przy jednoczesnym poborze wody z 2 hydrantów. Instalacja obejmuje swym zasięgiem cały budynek. Hydranty wewnętrzne są oznakowane i wyposażone zgodnie z PN.

Kotłownia i ogrzewanie. Obiekt posiada wymiennikownię.

Instrukcje i szkolenia. Obiekt wyposażono w instrukcje postępowania na wypadek powstania pożaru oraz wykaz telefonów alarmowych. Przedstawiono instrukcje bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu z lutego 2010r. Przedstawiono zaświadczenia ze szkolenia przeciwpożarowego pracowników w ramach szkoleń BHP. Szkolenie przeprowadził Henryk Tłalka.

Gaśnice. Pomieszczenia obiektu wyposażono się w gaśnice przeznaczone do gaszenia grup pożaru ABCF_E. Gaśnice są rozmieszczone tak, aby długość dojścia do nich nie przekraczała 30m. Gaśnice umieszczono w miejscach dostępnych i oznakowanych tablicami informacyjnymi spełniającymi wymagania PN-92/N-01256/01. Ilość gaśnic jest wystarczająca.

Ewakuacja. Drogi i wyjścia ewakuacyjne są oznakowane nie zgodnie z PN. Nie przedstawiono atestu stwierdzającego trudnozapałność wykładzin PVC umieszczonych na drogach ewakuacyjnych oraz wykładzin dywanowych znajdujących się w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci. Dopuszczalne długości dojść ewakuacyjnych nie zostały przekroczone. Drzwi wyjścia ewakuacyjnego posiadają możliwości natychmiastowego użycia w przypadku konieczności ewakuacji. Ewakuację próbną przeprowadzono w dniu 08-09-2010r.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2000.98.1071 z późn. zm.), w związku z zamiarem wydania decyzji administracyjnej nakazującej usunięcie usterek stwierdzonych w niniejszym protokole, poucza się kontrolowanego o możliwości dostarczenia brakujących dokumentów, złożenia wyjaśnień lub sprostowań oraz zapoznania się z zebrany materiał dowodowy w terminie 7 dni od daty zakończenia kontroli w obiekcie.

Na tym protokół zakończono. Kontrolowany został poinformowany o przysługującym mu prawie do wniesienia umotywowanych zastrzeżeń do protokołu. Protokół spisano w 2-ach jednobrzmiących egzemplarzach i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano bez zastrzeżeń – z zastrzeżeniami. Kopię protokołu pozostawiono kontrolowanemu.

KONTROLOWANY

DYREKTOR PRZEDSZKOLA

Mgr Teresa Rucińska

KONTROLUJĄCY
INSPEKTOR SPECJALISTA
dz. kontroli i nadzoru
mł. hpt. Arkadiusz Pawlik

MOK. 0231.150.11.MZ

DECYZJA nr 150/ 11

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (j.t.: Dz.U. 2002 r. Nr 147, poz. 1230 z późn. zm.), § 16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719.), w związku z § 207 ust. 2 rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 104 i art. 107 § 1 i 3 KPA, w związku ze stwierdzeniem w dniu 14-09-2011r., podczas czynności kontrolno rozpoznawczych przeprowadzonych przez mł. kpt. Arkadiusz Pawlik naruszenia przepisów przeciwpożarowych, powodującego zagrożenie życia ludzi w budynku Przedszkola nr 11 w Czerwionce - Leszczynach przy ul. Moreinka 6.

nakazuje się

Dyrektorowi Przedszkola nr 11 w Czerwionce - Leszczynach przy ul. Moreinka 6, wykonanie w ustalonym terminie niżej wymienionych obowiązków:

1. Wyposażyć obiekt w obudowane i zamknięte drzwiami klatki schodowe, wyposażone w urządzenia służące do usuwania dymu.
Podstawa prawna - § 245 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
Termin wykonania obowiązku: 30.12.2012r.
2. Zamknąć pomieszczenia piwniczne w budynku przedszkola drzwiami o odporności ogniowej EI 30.
Podstawa prawna - § 250 ww. rozporządzenia.
Termin wykonania obowiązku: 30.12.2012r.
3. Wyposażyć drogi ewakuacyjne przedszkola w instalację oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego.
Podstawa prawna - § 181.3.2.c ww. rozporządzenia.
Termin wykonania obowiązku: 30.12.2012r.

Stosownie do postanowienia § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719.), właściciel lub zarządca budynku, w którym warunki ewakuacji dają podstawę do uznania go jako zagrażający życiu ludzi, powinien zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Na podstawie § 2 ust. 2 cytowanego powyżej rozporządzenia Ministra Infrastruktury, dopuszcza się by nakazany obowiązek był spełniony w sposób inny niż podany w powołanym rozporządzeniu, z zachowaniem trybu postępowania określonego w tym przepisie prawa.

UZASADNIENIE

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu, zapewniając jego ochronę przeciwpożarową, obowiązany jest m.in. zapewnić osobom przebywającym w budynku bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji. Zapewnienie możliwości bezpiecznego opuszczenia miejsca zagrożonego pożarem stanowi jeden z zasadniczych obowiązków, jakie przepisy nakładają na projektantów, inwestorów i właścicieli budynków.

Warunki ewakuacji polegają w szczególności na zapewnieniu odpowiedniej, bezpiecznej pożarowo obudowy i wydzielen dróg ewakuacyjnych, zabezpieczeniu dróg ewakuacyjnych przed zadymieniem, zachowaniu dopuszczalnych długości i szerokości oraz prawidłowego oświetlenia dróg ewakuacyjnych. Nie zapewnienie dla tych elementów odpowiednich parametrów w zakresie określonym przepisami rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. 2010.109.719.), powoduje, że obiekt można uznać za zagrażający życiu ludzi. W § 16 tego rozporządzenia zaliczono do tych warunków między innymi: nie zabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno - budowlanych w określony w nich sposób oraz wyposażenia w oświetlenie ewakuacyjne w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii ZL II. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.) stanowiące ww. przepisy techniczno - budowlane, w § 245 wymaga stosowania klatek schodowych obudowanych i zamykanych drzwiami oraz wyposażonych w urządzenia zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu między innymi w budynkach zaliczonych do kategorii wysokości niskich i średniowysokich, zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL-II. § 181 ww. rozporządzenia MI określa obiekty w których wymagane jest stosowanie oświetlenia ewakuacyjnego. Podczas kontroli stwierdzono brak oświetlenia ewakuacyjnego w budynkach przedszkola. W § 250 i 251 ww. rozporządzenia określono klasę odporności pożarowej drzwi prowadzących do pomieszczeń piwnicznych i drzwi prowadzących na poddasza. W budynku przedszkola drzwi prowadzące do pomieszczeń piwnicznych muszą być zamykane drzwiami o odporności ogniowej EI 30, natomiast drzwi do pomieszczeń poddasza w części niskiej EI 15.

W trakcie czynności kontrolno rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 09-09-2011r., stwierdzono, że budynek przedszkola nr 3 w Czerwionce Leszczynach przy ul. Mostowej 3, spełnia powyższe warunki dające podstawę do uznania go za zagrażający życiu ludzi ponieważ:

- Nie zabezpieczono przed zadymieniem klatki schodowej,
- Nie wyposażono klatki schodowej w urządzenia zabezpieczające przed zadymieniem lub służące do usuwania dymu,
- Nie wyposażono budynku w instalację oświetlenia ewakuacyjnego
- Budynek zakwalifikowano do kategorii zagrożenia ludzi ZL II,
- Budynek 2 kondygnacyjny - niski.

W przypadku, uznania budynku za zagrażający życiu ludzi właściciel lub zarządca budynku jest zobowiązany, zgodnie z § 16 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2011r. zastosować rozwiązania zapewniające spełnienie wymagań bezpieczeństwa pożarowego w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

Zgodnie z § 207 ust. 2 ww. rozporządzenia Ministra Infrastruktury, warunki dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, należy stosować również z uwzględnieniem § 2 ust. 2 do budynków istniejących, jeżeli zagrażają one życiu ludzi.

Biorąc pod uwagę konieczność pełnego wyeliminowania uchybień, powodujących zagrożenie życia ludzi w obiekcie, należało orzec jak w sentencji.

P O U C Z E N I E

Ponieważ dostosowanie istniejących budynków do wymagań obowiązujących obecnie przepisów może być utrudnione, wskazano w przedmiotowej decyzji, w myśl § 2, ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), możliwość zastosowania **innych rozwiązań**, potwierdzonych ekspertyzą rzeczoznawców budowlanego i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, z uwzględnieniem uwarunkowań wynikających z istniejącego stanu budynku, w tym także dopuszczono możliwość wyboru rozwiązań techniczno budowlanych w zakresie wyboru systemu i sposobu ochrony przed zadymieniem klatek schodowych.

Na podstawie art. 27 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach, ul. W. Stwosza 36 za pośrednictwem Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia (art. 127 § 1 i 2 i art. 129 § 1 i 2 Kpa).

Przed upływem terminu do wniesienia odwołania decyzja nie ulega wykonaniu, a wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje jej wykonanie (art. 130 § 1 i 2 Kpa).

O t r z y m u j a :

1. adresat
2. a/a MK
3. a/a MZ

D o w i a d o m o ś c i :

1. Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego w Rybniku



**KOMENDANT MIEJSKI
Państwowej Straży Pożarnej**

brzg. mgr inż. Erwin Jaworudzki